WEI БЕЗПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

www.kobastar.com







WEI

ОПИСАНИЕ

Индикатор WEI Wireless, специально разработанный для осевых весов, кранов и динамометров. Это беспроводной промышленный индикатор взвешивания, который может передавать данные на расстояние до 100 метров на открытой местности. WEI, который может быть подключен к 16 тензодатчикам, может отображать всю поступающую информацию о весе индивидуально и в целом на графическом экране.
Долго работает от литиевой аккумуляторной батареи 7,4 В 2500 мА.
К модулю беспроводного передатчика, с которым он работает, можно подключить 8 тензодатчиков (350 Ом).
Легко читаемые днем и ночью благодаря матричному ЖК-дисплею 192 x 64 точек с подсветкой.
Может сохранять результаты взвешивания в 99 категориях. Выбираемые единицы измерения кг, т, фунт, кН.
Внутренняя интеграция даты и времени.
Обеспечивает защиту питания за счет автоматического отключения через 30 минут простоя.
Он имеет возможность видеть и собирать весы оси отдельно с помощью функции сбора.
Его можно подключить к компьютерам и принтерам с выходом RS232.

ПРИМЕНЕНИЕ

Крановые весы / Динамометры / Переносные осевые весы

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс чувствитель.	1/30000
Дисплей	192x64 Dot matrix LCD
Отображ. статуса	6 статусов
Клавиатура	13 функций
ADC	Δ-Σ Delta-Sigma 24 bits
Скорость конвертации	80 раз в секунду
Разрешение	1μV/e
Вход тензодатчика	-19.5mV ~ +19.5mV диапазон ввода
Напряжение питания	5V DC Max 150mA:
Количество датчиков	Max 8 x 350Ω
Тип соединения	4 или 6 Проводной
Калибровка	С эталонным весом
Фильтрация	5 шагов Цифровой
Связь Беспроводная	Wireless interface,430MHZ~470MHZ
Расстояние	100 метров (В открытом поле)
Упаковка	Пластиковый корпус
Источник питания	Заряженная Батарея 7.4V / 2500mA
Рабочая Температура	-10C ~ 45C , 95% RH



bilgi@kobastar.com